



schody będące przedmiotem niniejszego opracowania



autorska pracownia architektury  
**STUBIS**

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie oraz przekazywanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora zabronione. Zastrzega się również edycję dokumentacji bez zgody autora.

ArchiCAD sn: 10-6047272

INWESTOR:		Muzeum Zamkowe w Pszczynie ul. Brama Wybrańców 1 43-200 Pszczyna			SKALA RYSUNKU:
TYTUŁ OPRACOWANIA:		Projekt budowlany prac konserwatorskich naprawy schodów zewnętrznych przy budynku zamku w Pszczynie działka nr 876/38 obr. Pszczyna 0001			1:500
TYTUŁ RYSUNKU:		LOKALIZACJA SCHODÓW			NR RYSUNKU:
	DATA:	IMIE I NAZWISKO:	PODPIS:	SPECJ. I NR UPRAWNIENI:	01.
WYKONAŁ:	'2019	mgr inż.arch. Bogusław HORAK		proj. specj. arch. b/o nr 552/01	
WYKONAŁ:	"	mgr inż.arch. Piotr Klimczak			